

POLYURETANOVÝ LAK 2K mat

Dvousložkový krycí lak

Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	200	
transparentní	Standardní balení	1 kg	10 kg
dle vzorníku RAL	Typ obalu	plechový obal	

Vlastnosti

Hedvábně matný krycí lak
 Světlostálý.
 Paropropustný.
 Protiskluzový povrch.

Použití



Pečetící nátěr na betonové stěrky Novalith MODE do interiéru. Použití do koupelny, za kuchyňské linky, na krby, schody a podlahy.
 Finální vrstva betonových stěrek, plně omyvatelná.
 Matující vrstva po aplikaci epox podlahového laku.

Technické údaje / Vlastnosti



Obsahuje < 140g/l (VOC) Kategorie A/c
 Neorganické pigmenty
 Spotřeba dle požadovaného vzoru 0,12 kg/m²
 Vodou ředitelný

Skladování



V důkladně uzavřených originálních obalech, v chladu, v suchu, chráněné před mrazem.
 Doba použitelnosti je 12 měsíců od data výroby uvedeného na obal.

Přípravné práce

Požadavky na podklad

Podklad musí být pevný, tvarově stálý, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance. Povrch doporučujeme očistit vhodnými přípravky.




Příprava podkladu

Pro stěny

Armovací vrstva (stěrkový cementový tmel KABETHERM + tkanina Vertex min. R117). Jako základní nátěr musí být použita penetrace Novalith Putzgrund, následná vrstva dekorační betonové stěrky Novalith MODE 1,0 mm, poté Novalith MODE 0,0 mm, LAZUR W MODE barevná lazura a LAZUR W MODE transparent. Doba schnutí každé vrstvy je 24 hodin. Následně na takto připravený podklad můžeme začít lakovat.

Pro podlahy

Betonová mazanina, anhydrit nebo stará podlaha. Penetrace nebo adhezni můstek, dle typu podkladu. Litá vysoce pevnostní betonová stěrka Novalith MODE FIBRE, Lazur W MODE barevná, Lazur W MODE transparentní. Doba schnutí dle celkové tloušťky. Následně na takto připravený podklad můžeme začít lakovat.

Aplikace**Příprava směsi**

Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B). Poté hmotu důkladně promíchat pomaloběžným míchadlem (300 – 400 ot. / min.). Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat. Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut. Pruhy ve směsi ukazují na nedostatečné promíchání. Při teplotách > 20 °C a tmavých podkladech přidávejte do výrobku až 10 % vody. Hotovou směs ihned po namíchání aplikujte na připravenou plochu pomocí vhodného nářadí.

Podmínky aplikace

Během aplikace chránit nanášený materiál před účinky vlhkosti, jinak by mohlo dojít k závadám na povrchu s negativním vlivem na přídržnost dalších vrstev. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 80%. Teplota podkladu musí být při pokládce a vytvrzování minimálně +3°C nad teplotou rosného bodu. Je nezbytné zajistit dostatečnou výměnu vzduchu, aby se voda mohla odpařit do okolního prostředí.

Materiál nanášejte sytý na podklad minimálně ve dvou vrstvách. Válečujte do kříže vhodným válečkem pro epoxidové pryskyřice. Válečky je po 30 minutách nutné vyměnit za nové.

Schnutí

Interval mezi jednotlivými pracovními kroky min. 8 hodin a max. 48 hodin. Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují. Nižší zejména v kombinaci s vyšší vlhkostí vzduchu je prodlužují.

Nářadí / čištění

Váleček na epoxidové pryskyřice.
 Skleněné a kovové části dobře zakrýt, příp. ihned očistit!
 Nářadí omýt ihned po použití vodou.

Osobní ochranné pomůcky

Chraňte oči! Používejte ochranné brýle (EN166).
 Používejte rukavice (EN374).
 Při stříkání a broušení používejte příslušný filtr.
 Noste antistatický oděv vyrobený z přírodních vláken nebo syntetických vláken.

Bezpečnostní údaje /**Likvidace odpadů**

Uchovávat mimo dosah dětí.
 Nevdechovat výpary.
 Na pracovišti nekuřte, nejezte a nepijte.
 Dodržujte základní hygienická pravidla.
 Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.
 Kód odpadu 08 01 20 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 19.
 Kód odpadu 15 01 02 Plastové obaly.

Kontaminovaný obalový materiál předejte k recyklaci v souladu s místními předpisy nebo uložte na k tomu určené skládce.

Zamezte úniku do půdy, kanalizace, povrchové nebo podzemní vody.

Recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními předpisy.

Za spotřebitelské, skupinové, a přepravní obaly byl uhrazen poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM.

Prohlášení o vlastnostech

Deklarované vlastnosti	Hodnota	Technická specifikace
Reakce na oheň	E _{fl}	
Uvolňování korozivních látek	SR	
Odolnost proti obrusu	≤ AR1	Systém 4 EN 13813:2002
Přidržnost	≥ B1,5	
Odolnost proti rázu	≥ IR4	

Upozornění

Upozorňujeme, že výše uvedené údaje byly stanoveny v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, proto jsou v zásadě nezávazné.

Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek (+20 °C).

Při zpracování na stavbách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny, popisují produkty a informují o jejich použití a zpracování.

Je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

V případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.

Jinak platí naše Všeobecné obchodní podmínky (VOP).

První pomoc

Při nevolnosti nebo nadýchání opusťte pracoviště.

Potřísněnou kůži omyjte vodou a mýdlem.

Při zasažení očí vyplachujte 15 minut vodou.

Při požití vypláchněte ústa vodou a vyhledejte lékaře.

Toxikologické informační středisko – Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon nepřetržitě 224 919 293, 224 915 402

Datum vydání TL

13. 1. 2016, 28. 5. 2018, 20. 12. 2018, 20. 5. 2019, 6.1.2021

Nové vydání technického listu plně nahrazuje vydání předchozí technického listu.